

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn:

Abstracta

CVR-nr.: 25637690

P-nr.: 1007931960

Registrerings nr.: 550-A53-010387

Tilsynet foretaget:

Forrige tilsyn:

15. december 2015

31. maj 2011

Tilstede ved tilsynet:

Fra virksomheden:

Fra Tønder Kommune:

Torben Clausen

Martin Madsen

Kontaktperson på virksomheden: Torben Clausen

Tlf. nr.: 74830511

E-mail: abstracta@mail.dk

Tilsynsårsag:

Basis tilsyn

Virksomhedstype:

Branche/anden:

Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1000 m², er opført på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven som listepunkt A53.

Miljøledelsesystem eller skriftlige miljømålsætninger:

Nej

Godkendelser/tilladelser:

Tilladelse til udledning af vaskevand fra vaskeplads mangle

Ændringer siden forrige tilsyn:

Ingen

Beskrivelse af virksomheden og driften heraf:

Virksomheden fremstiller vedligeholdelsesfrie overdækninger (busskure og lign.), primært baseret på aluminiumskonstruktioner.
Der er 3-4 ansatte på virksomheden.

Evt. klager:

Ingen

Tilsynets bemærkninger:

Tilsynet omfattede hele virksomheden.

Affald

Følgende tabel viser virksomhedens affaldstyper og affaldshåndtering.
Affaldet skal være sorteret.

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde pr. år	Transportør	Set kvittering
Dagrenovationslignende affald			Flemming Paulsen	-----
Pap/papir			Flemming Paulsen	-----
Plast, laminat			Genbrug Hølleskov	-----
Glas			Genbrug Hølleskov	-----
Brændbart affald			Flemming Paulsen	-----
Deponeringsegnet affald				-----
Spildolie				
Spraydåser		Mg. Lidt	Hølleskov Genbrugsplads	
Org. opløsningsmidler				
Olieholdige klude, twist og lignende				
Metal	Container udendørs	1-2 ton	U.L. Petersen	-----
Andet				

Opbevaring af råvarer, olie og kemikalier

Følgende tabel viser virksomhedens opbevaring af olie og kemikalier.

Råvare og affaldstyper	Opbevaring Dunke, tromle, palletank	Placering	Bemærkninger
Bore- skæreolie	Dunk	Værkstedsbord	2,5 l/år

Tanke

Følgende tabel viser hvilke tanke der findes på virksomheden.

Indhold	Placering	Volumen (liter)	I BBR Ja/nej	Tankatt est Ja/nej	Fabr. år	Bemærkninger
Diesel	Over jord	1200	Ja	Ja	2001	I lagerhal
	Nedgravet	5900			1974	Afblændet

Er det tegn på spild: Nej
Påkørselssikret: Ja

Afkast/udledninger

Følgende tabel viser hvilke afkast der findes på virksomheden.

Aktivitet/proces	Afkasthøjde	Rensning	Filter er senest kontrolleret/vedligeholdt	Dok. For indkøb af produkt
Opvarmning				-----
Slibning, skæring	Over tag	Nej	-	-----
Andet				

Støj og vibrationer

Forekommer der støjende aktiviteter: -

Forekommer der stærkt støjende aktiviteter: ja, højtryksrens til vask

Spildevand

Findes der en vaskeplads:	Ja
Processer der giver spildevand:	Afvaskning af færdige skure. Primært "sorte fingre" og fedtmærker
Her virksomheden en tilslutningstilladelse/udledningstilladelse:	Nej, der skal søges
Er der olieudskiller:	Nej
Er der sandfang:	Nej, - men alm overfladevandsbrønd.
Har virksomheden en skriftlig aftale om årlig kontrol/tømning af udskiller og sandfang:	Nej
Set kvittering for kontrol/tømning af udskiller og sandfang:	Nej
Findes der en afløbsskitse:	Nej

Opfølgning fra sidste tilsyn:

1. Affaldssortering, Spraydåser, Ingen bem.
2. Sløjfning af tank – anmeldelse modtaget, og ny tank anmeldt

Konklusion:

Tilsynet har givet anledning til følgende bemærkninger:
(Uddybes i følgebrevet)

1. Virksomheden mangler en tilslutningstilladelse. Ud fra det lave forbrug af skæreolie vurderes det, at der IKKE er behov for en olieudskiller på afløbssystemet. Der skal dog søges om tilslutningstilladelse til afledning af vand fra vaskepladsen. Og vandet fra pladsen skal afledes til spildevandssystemet.